

**HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ( APRIL 2021)**

**DAERAH : JEMPOL**

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
1	Taman Bahau, Kg. Taman Jaya	Mac 2014	Keratan rentas sungai kecil berbanding jumlah kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	Menaiktaraf Seksyen Sungai Bahau.2017 – (JPS)  Kerja-kerja Penyelenggaraan Sg. Bahau 2021 - JPS	2016- RTB Sungai Bahau (L-Shape)  2017- RTB Sg Bahau (L-Shape) 2018- RTB Sg Bahau (L-Shape) 2019- RTB Sg Bahau (L-Shape) 2020- RTB Sg Bahau (Menaiktaraf Sg. Bahau) Telah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi kelulusan RMK-12 bagi kerja-kerja RTB Bahau (sambungan)	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
2	Kampung Serting Tengah	Nov 2017	Saiz longkang tepi jalan dan Pembentung yang kecil tidak mampu menampung aliran air permukaan ketika hujan lebat.	Kerja penyelenggaraan parit NST . 2017 – (JPS)  Kerja menaiktaraf parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2018 – (JPS) sepanjang 6km  Kerja menaiktaraf parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2019 – (JPS) Kerja menyelenggara parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2020 – (JPS) Kerja menyelenggara parit NST (Negeri Sembilan Timur). 2021 – (JPS)	Telah menggantikan pembetung bersaiz 1.2m x 1.2m / naik taraf longkang JKR  Penyelenggaraan berterusan dan penggambilan tanah jika perlu. Dan parit di bawah seliaan PTDJ perlu dinaik taraf.  Telah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi kelulusan RMK-12 bagi kerja-kerja RTB Batu Kikir Fasa 2	JKR/ PTDJ	Dalam proses penilaian permohonan dan rekabentuk  3*BELUM SIAP
3	Kampung Jambu Lapan (8)	Nov 2017	Keratan rentas Sungai Jempol kecil berbanding jumlah kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat.	Kerja-kerja penyelenggaraan Sungai Jempol. 2016 – (JPS)  Kerja-kerja penyelenggaraan Sungai Jempol. 2017 – (JPS)	RTB Sg Jempol. 2018 – (JPS)  RTB Sg Jempol. 2019 – (JPS)  RTB Sg Jempol. 2020 – (JPS)	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

Kerja-kerja Penyaluran Sg.  
Jempol 2021 - JPS

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
4	Felda Raja Alias	april 2020	Seksyen Sungai Martiman yang memasuki MRSM Serting kecil.	<p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2016 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2017 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2017 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2018 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2019 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2020 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan sungai Mertiman – 2021 (JPS)</p>	Perlu menaiktraf sekisyen Sg. Mertiman di MRSM Serting (Selesai)	MRSM/JPS/FELDA	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
5	Jln Batu Kikir - Simpang Pertang (Depan rumah Imam), Taman Marikh dan Tmn Kristal.	Nov 2017	Longkang tepi jalan yang bersaiz kecil serta tiada saluran keluar yang baik.	<p>Bina salur keluar yang baik hingga ke sungai / naik taraf saiz longkang.</p> <p>Kerja-kerja penyelenggaraan Parit NST 2019 – (JPS)</p> <p>Kerja-kerja penyelenggaraan Parit NST 2020 – (JPS)</p> <p>Kerja-kerja penyelenggaraan Parit NST 2021 – (JPS)</p>	<p>Perlu di buat kajian Pelan Induk sistem peparitan bagi Pekan Batu Kikir dan Batu Kikir 2.( Telah bincang dengan DO didalam Mesyuarat Tindakan Daerah)</p> <p>Teloh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri bagi kelulusan RMK-12 bagi kerja-kerja RTB Batu Kikir Fasa 2</p>	JKR/JPS	3* BELUM SIAP

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
6	Kampong Seriting Ulu (Masjid Seriting Ulu)	April 2020	Aliran air di longkang tepi jalan tidak lancar, bersaiz kecil serta di penuhi sampah	<p>Kerja-kerja penyelenggaraan longkang tepi Jalan. (JKR)</p> <p>Menaiktaraf Infrastruktur perparitan di Kg Seriting Ulu.2017 - (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Seriting, Di Kg Seriting Ulu. 2018 – (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Seriting, Di Kg Seriting Ulu. 2019 – (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Seriting, Di Kg Seriting Ulu. 2020 – (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg. Seriting, Di Kg Seriting Ulu. 2021 – (JPS)</p>	<p>Naik taraf pembetong jalan. Permohonan peruntukan JKR ke federal</p> <p>(Kerja penyelenggaraan telah dilaksanakan secara rutin 2 kali/tahun. JKR dalam proses penilaian permohonan dan rekabentuk)</p> <p>Sedang memohon utk menaiktaraf boxculvert (PTDJ)</p> <p>Pej Daerah Jempol telah memberi maklumbalas tiada keperluan pengambilan tanah persendirian bagi 'realignment' monsoon drain.</p>	JKR / JPS           PTDJ	<p><b>3* BELUM SIAP</b></p> <p>Lintasan yang kecil dan perlu di naiktaraf</p>
7	Felda Sg Lui Muda	Nov 2017	Longkang tepi jalan dan pembetung yang bersaiz kecil	Kerja-kerja penyelenggaraan Longkang dan pembentung (JKR)	Menaiktaraf saiz longkang dan pembentung (JKR)	JKR/PTDJ	<p>Kerja penyelenggaraan telah dilaksanakan secara rutin 2 kali / tahun.Namun saliran air sering terkambus oleh pasir yang datang bersama air dari tanah persendirian. PDTJ dan JKR dalam proses penilaian permohonan dan rekabentuk.</p> <p><b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b></p>
8	Kg. Dato' Johan, Seriting Tengah	April 2020	Keratan rentas sungai kecil berbanding jumlah kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	<p>Penyelenggaraan Sg Seriting 2017 - (JPS)</p> <p>Pemuliharaan Risiko Banjir Sg Seriting di Pekan Mahsan-2018 (JPS)</p> <p>Penyelenggaraan Sg Seriting 2019 - (JPS)</p>			<b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

Penyelenggaraan Sg Serting 2020 - (JPS)  
 Penyelenggaraan Sg Serting 2021 - (JPS)

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
9	Kg Serampang Indah	Mei 2020	Sistem perparitan dalaman kampung yang tidak lagi sesuai.	Menyelenggara sistem perparitan dalaman kawasan tersebut  Kerja-kerja menyelenggara Sungai Teris Kechil - 2019  Kerja-kerja menyelenggara Sungai Teris Kechil - 2020  Kerja-kerja menyelenggara Sungai Teris Kechil - 2021 (JPS)	Pihak Pejabat Daerah perlu menaiktaraf sistem perparitan dalaman kampung tersebut	PTDJ / JPS	3* BELUM SIAP
10	Rumah Rakyat Bahau/Taman Meranti/ Kampung Bakar Batu dan Kg Chu Ward	April 2020	Pemajuan tanah pembangunan yang tidak terancang oleh pemaju di kawasan hulu serta saluran keluar utama yang melalui kawasan banjir tidak lagi sesuai dan tidak sistematik	Kerja-kerja berkala penyelenggaraan kolam takungan kelodak oleh pihak pemaju  Kerja-kerja menyelenggara saluran utama anak air Sg. Bahau 2020 - JPS  Kerja-kerja menyelenggara saluran utama anak air Sg. Bahau 2021 - JPS	Perlu kajian terperinci sistem perparitan kawasan tersebut bagi tujuan menaiktaraf laluan saluran keluar utama berikutan tiada rezab untu kerja menaiktaraf sistem perparitan di kawasan tersebut.  - Pembinaan kolam takungan sementara di tanah IWK - Jabatan Pembentungan telah menolak permohonan untuk menjadikan kawasan IWK sebagai kolam takungan banjir. (PDTJ)  - Pembinaan lencongan sistem perparitan kekawasan Taman Meranti.  - JPS akan melaksanakan Kajian Terperinci Anak Air Sg. Bahau bagi mngenal pasti punca banjir serta penyelesaian masalah bagi kawasan tersebut yang boleh diguna pakai oleh semua Agensi	PTDJ / JPS	3* BELUM SIAP