

**HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS ( APRIL 2021 )**

**DAERAH : SEREMBAN**

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
1	Kg. Bukit Jong / Ulu Temiang. <b>(DUN TEMIANG)</b>	Apr-18	1. Keratan rentas sungai kecil berbanding kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat.	1. Jangka Pendek: Menggali semula dan mendalamkan Sungai Temiang Diversion termasuk membaiki tebing (JPS)  Kerja penyaluran Sungai 2016-  Kerja penyaluran Sungai 2017-  Kerja mebaiki 'river section' 2017-  Kerja penyaluran Sungai 2018 -  Kerja penyaluran Sungai 2019 -  Kerja penyaluran Sungai 2020 - (PRE)  Kerja Pemyaluran Sungai - 2021	Penggantian Jambatan di Masjid India, Temiang oleh Pejabat Daerah Seremban merentangi Sungai Temiang.	JPS/ PTDS	<b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>  1) Jambatan ini telah dibina oleh masjid sendiri yang berada di tanah milik kerajaan. 2. Jambatan ini boleh digunakan buat masa ini tetapi strukturnya yang rendah apabila air naik berlaku halangan di jambatan tersebut dan banjir boleh berlaku. 3. Lawatan bersama JPS Daerah telah dilaksanakan pada 21/1/2021. Dicadangkan supaya JPS membuat permohonan peruntukan. - PTDS.
2	Kampong Sungai Mahang <b>(DUN NILAI)</b>	Nov-19	1) Ruang aliran Sungai Mahang yang mengalir melalui kawasan tanah milik Syarikat Konkrit OKA menjadi sempit disebabkan pembuangan bahan sisa konkrit ke dalam sungai	Menggali semula Sungai Mahang di Kawasan Kg Sungai Mahang (JPS)          2016-       2017-		MPN/BKSA/ JPS	Pihak OKA telah melebarkan semula sungai mahang dan perkara tersebut telah di sahkan Oleh Ahli Majlis En Ghani. Pihak OKA telah menjalankan kerja-kerja mencuci culvert yang di penuh pasir dan konkrit pada Dis 2018  Tindakan Undang-undang ke atas Pemilik Syarikat OKA melalui BKSA/MPN  <b>2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>

				2018- 2019 - Kerja Pemuliharaan Sg Mahang - 2020 Kerja Penyaluran Sungai - 2021		
--	--	--	--	--	--	--

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
3	Kampong Baru Sikamat (DUN SIKAMAT)	Nov-18	1) Terdapat penduduk membina struktur binaan rumah dan tembok hingga ke dalam Sungai Chimpa menyebabkan ruang aliran sempit dan tiada laluan jentera untuk penyelenggaraan.	Mbaiki tebing Sungai Chimpa  Kerja membaiki tebing 2016  Kerja membaiki tebing 2017  Kerja membaiki tebing 2018  RTB Sg Chimpa - Kerja meroboh binaan didalam sungai, membaiki tebing dan membina jambatan baru 2019 ( 22/4/2019-27/4/2019)  RTB Sg Chimpa - , Cadangan kerja penyaluran,pembaikan tebing dan baiki sistem saliran dalaman (2020)  Kerja Penyaluran Sg Chimpa dan Sg Simpo, Sikamat - 2021		JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN     Kerja pembinaan jambatan baru serta merobohkan binaan didalam sungai telah selesai dilaksanakan.
4	Kampong Jijan Hilir (DUN LABU)	Jun-20	1) Kawasan bersempadan Negeri Selangor. Banjir berlaku apabila kawasan di Selangor telah banjir di pertemuan Sungai Jijan, Sungai Chincang dan Sungai Batang Labu.	Memohon kerjasama JPS Selangor membersihkan Sungai Jijan, Sungai Chincang dan Sungai Batang Labu dalam kawasan Negeri Selangor  2016 2018 Menjalankan kerja penyaluran Sg Jijan dan anak-anak Sg Jijan 2019 Menjalankan kerja penyaluran Sg Jijan 2020 (Kerja Undi)	RTB Sg Jijan	JPS N9 / JPS SELANGOR	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

Perlantikan Perunding bagi  
Peraksanaan RTB Sg Jijan  
2021

Kerja Peralyuran Sg Jijan  
2021

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS				
5	Kg Batu 3 Mambau	4-Nov-20	Kawasan tanah rendah berhampiran Sg Linggi	Korekan membuang mendapan di Sg Linggi	RTB Sg Linggi Fasa V	JPS	2" SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN				
6	Kg Mantau			2016-							
7	Taman Happy			2017-							
8	Kg Abok (Semarak)			2018-							
9	Kg Singh			2019-							
10	Kg Dato Mansor			Kerja Peralyuran Sg Linggi dari Taman Happy ke Kg Dato Mansor 2020							
<b>DUN RASAH</b>				Kerja Pembaikan Jambatan Kg Mantau dan Kerja Pembaikan Tebing Sg Linggi 2021							
				Kerja-Kerja Pembinaan Rubble Wall di Taman Happy 2021							
11	Blok B Ampangan			4-Nov-20					Penyaluran Sg Paroi		
12	Blok C Ampangan								2017-		
13	Kg Ismail	2018-									
14	Kampong Pasir (Ujong Pasir)	pembaikan tebing sungai Linggi di Kg Pasir 2019									
<b>DUN AMPANGAN</b>		Pemasangan Flap Gate Di Moonsun Drain dan Penyaluran Sg Btg Penar 2020									
		Kerja-Kerja Peralyuran Sg Btg Penar dan Sg Paroi 2021									

15	Jalan Tun Dr Ismail (DUN LOBAK)	Nov-20		Membesarkan longkang tepi jalan dan merobohkan struktur yang tidak di gunakan.			2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
----	------------------------------------	--------	--	--	--	--	--

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
16	Jalan Kuala Pilah - Seremban, Kg Panchor, Kg Paroi (Sg Paroi) (DUN PAROI)	Mei 2018	Keratan rentas sungai kecil berbanding kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat	<p>-Melaksanakan kerja pembersihan Sg Paroi oleh JPS - 2017</p> <p>-Kerja-kerja pembaikan tebing runtuh di sepanjang Jalan Kuala Pilah - Seremban Oleh JKR</p> <p>-Kerja pembaikan tebing runtuh di Kg Paroi oleh JPS</p> <p>-Kerja penyaluran 2019</p> <p>Kerja-Kerja memecah culvert yang menghalang aliran Sungai dan kerja Penyaluran Sungai 2020</p>		JPS/JKR	<p>* 2018- JKR telah memohon peruntukan untuk menaiktaraf culvert sebanyak 1.2 juta ke JKR Federal</p> <p>-JPS Sbn akan pecahkan culvert yang menghalang laluan aliran air.</p> <p>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</p>
17	Kg Sg Jai, Kg Machang Hulu, Kg Sg Bioh (Sg Jai - Sg Lenggeng) (DUN LENGGENG)	Nov-17	<p>1) Terdapat pemilik tanah persendirian yang telah membuat halangan pada laluan aliran air (pembetung undersize) yang menyebabkan aliran air tersekat dan membanjiri kawasan hulu.</p> <p>2) Keratan rentas sungai kecil berbanding kuantiti air larian permukaan ketika hujan lebat</p>	<p>Pembetung yang kecil telah di pecahkan oleh pengadu dan telah diambil tindakan oleh BKSA</p> <p>Kerja penyelenggaraan Sungai Lenggeng telah dilaksanakan oleh JPS - 2017</p> <p>Tindakan penguatkuasaan oleh BKSA kepada pemilik tanah.</p> <p>Kerja-kerja penggalian dan pembersihan sungai bagi melancarkan laluan air -2018</p> <p>Cadangan Kerja penyaluran tahun 2019</p> <p>Kerja penyaluran tahun 2020</p>	RTB Lenggeng	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

				Perlantikan Perunding bagi RTB Sg Lenggeng 2021 Kerja Penyaluran Sungai Lenggeng dan Anak Air Sg Lenggeng 2021		
--	--	--	--	---	--	--

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
18	Kg Tarun (Sg Tarun) <b>(DUN LENGGENG)</b>	Dis 2018	Berada di sempadan Negeri Selangor (Down Stream Selangor) yang membawa air dari upstream selangor sekiranya berlakunya hujan lebat di negeri tersebut.	Kerja-kerja penggalian dan pembersihan sungai bagi melancarkan laluan air  Kerja pembersihan Sungai - 2017 Membina penahan tebing - 2017 Penyaluran Sg Tarun dan Pembinaan Ban (10/4/2019 - 21/5/2019) Kerja pembaikan tebing dan penyaluran sungai 2020 Kerja Pemuliharaan Sg Tarun 2021		JPS	<b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>
19	Taman Lili , Taman Sri Kasih Dan Taman Desa ROS <b>(DUN PAROI)</b>	Jun-20	1) Sistem peparitan yang tidak di selenggara	Menaiktaraf sistem peparitan tepi jalan		MBS	- Menunggu kelulusan permohonan dari KPKT dengan kos RM 1 Juta untuk menaiktaraf longkang  Pembersihan secara berkala akan dilaksanakan. <b>3* BELUM SIAP</b>
20	Kaw Perindustrian Taman Pinggiran Senawang <b>(DUN PAROI)</b>	Mei 2018		Menyelenggara sistem peparitan hingga ke saluran keluar		MBS	<b>3* BELUM SIAP</b>
21	Jalan San Meng Lee, Temiang <b>(DUN TEMIANG)</b>	Apr-18	Terdapat halangan dari jambatan yang 'bottle neck' menghalang aliran air berjalan lancar  Sistem peparitan sediaada tidak mampu menampung aliran air permukaan yang banyak	Menaikkan struktur tebing  Menaiktaraf sistem peparitan sediaada  Bahagian lembangan sungai telah mengeluarkan kerja sebut harga tahun 2019		JPS HQ / MBS	Penyelenggaran berkala sering dilakukan.Satu kajian untuk menyelesaikan masalah tersebut sedang dilakukan.  <b>3* BELUM SIAP</b>

MBS telah mengeluarkan kerja-kerja menaiktaraf Longkang di Jalan Temiang

BIL	LOKASI ( NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	TARIKH TERAKHIR REKOD BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
22	Kg Chedang (DUN RASAH)	Nov-20	Kawasan penempatan yang rendah berada berhampiran tebing sungai kepayang dan Sg Linggi	Cadangan pembaikan tebing dan kerja penyaluran 2020.  Kerja Menaiktaraf Culvert Kepada Jambatan-2021	PTDS mengesyorkan penduduk di pindahkan ke kawasan yang bersesuaian dan masih dalam perbincangan.	PDS	1) Didapati status tanah yang tiada hak milik (Tanah Kerajaan) yang berada berhampiran sungai. 2. Di cadangkan penempatan semula penduduk ke tempat yang lebih sesuai.  <b>3* BELUM SIAP</b>
23	Kg Bemban (DUN RANTAU)	Julai 2020	Limpahan Sungai Bemban disebabkan terdapat halangan pada pembentung KTM. KTM Perlu Pecahkan Culvert landasan yang tidak digunakan bagi melancarkan aliran Sg.	Kerja-Kerja Penyaluran Sg Bemban 2020  Kerja-Kerja Penyaluran Sg Bemban 2020		JPS	<b>3* BELUM SIAP</b>
24	Masjid Kuala Sawah (DUN RANTAU)	Nov-20				JPS	<b>3* BELUM SIAP</b>