

HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (APRIL 2021)

DAERAH : TAMPIN

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
1	Taman Yuyi, Gemencheh (DUN GEMENCHEH)	Feb 2016	1) Salah satu daripada U-Drain berkembar yang di bina oleh MDT tidak berfungsi dan tidak di buat penyelenggaraan.	-Memasang U-drain - -Membersihkan sistem peparitan secara berkala – 2017 (JPS) -Kerja penyaluran dan membaikpilih longkang moonson telah dilaksanakan- 2018 (JPS) Kerja-kerja penyaluran dan pembersihan-2019 (JPS) Kerja-kerja penyaluran dan pembersihan-2020 (JPS) Kerja-kerja penyaluran dan pembersihan-2020 (JPS)	149,343.00 20,000.00 71,500.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00	-Membersihkan sistem peparitan secara berkala(JPS/MDT)	20,000/tahun	JPS/MDT JPS	2*SIAP DAN PERLU DISELENGGARA RMK 12- Lantik Perunding bagi Kajian Kemungkinan dan Rekabentuk Bagi Pekan Gemencheh
2	Sekitar SMK Dato' Taha, Gemencheh (DUN GEMENCHEH)	Nov 2020	1) Saiz longkang di kawasan sekitar yang kecil	Membersihkan sistem peparitan secara berkala (JKR) Kerja penyelenggaraan berkala-2019	6x/setahun	Menaiktaraf sistem peparitan kepada saiz yang lebih besar (JKR)	400,000/thn	JKR JPS	Pihak JKR telah memohon peruntukan ke federal.(belum lulus) Penyelenggaraan secara berkala dengan kerap masih di teruskan. -Air dari taman perumahan telah di discaj ke longkang tepi jalan JKR menyebabkan kuantiti air meningkat ketika hujan lebat. 3*BELUM SIAP RMK 12- Lantik Perunding bagi Kajian Kemungkinan dan Rekabentuk Bagi Pekan Gemencheh

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
3	Bukit Rokan (DUN GEMENCHEH)	Nov 2020	1) Longkang tepi jalan dan saiz pembedung yang kecil tidak dapat menampung air larian permukaan yang banyak ketika hujan lebat.	Membersihkan sistem peparitan dan pembedung oleh pihak Selia Selenggara (JKR) - 2018 Kg Ulu Rokan Kerja pemuliharaan anak air Sg Persum - 2017 (JPS) Kerja pemuliharaan Sg Tomarang -2017 (JPS) Kerja pemuliharaan Sg Rokan -2017 (JPS) Penyelenggaraan berkala tahun 2020 Kerja Penyaluran Sg Tomarong - 2021 Kerja Penyaluran Sg Gedok - 2021	400,000.00 319,000.00 20,000.00 19,970.00 84,880.00 80,000.00/thn 20,000.00 80,000.00	Membina dan menaiktaraf culvert JKR di jalan yang terlibat (JKR)	20,000/tahun	JKR	Pihak JKR telah memohon peruntukan ke federal untuk menaiktaraf pembedung di bahagian hulu Sg Gedok Besar di Felda Bukit Rokan. - kerja menaiktaraf culvert di kg rokan (hiilir) telah dilaksanaka (JKR) 2* SIAP DAN PERLU DI SELENGGARA
4	Felda Jelai 4 (DUN GEMAS)	Dis 2019	1) Limpahan dari Sg Pador akibat dari keratan rentas sungai yang kecil	Pengurusan Sungai Pador 2016 2017 2018 2019 2020 Kerja-Kerja Menaiktaraf dan Penyaluran Sg Pador (2021) - Pembinaan Ban Tanah - Penyaluran Sungai	298,310.00 251,273.00 271,400.00 200,000.00 239,310.00 150,000.00			JPS	2* SIAP DAN PERLU DISELENGGARA

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
5	Sg Chenderam, Taman Meena Jaya (DUN REPAH)	Feb 2016	1) Keadaan sungai yang cetek serta pemetung JKR menghalang aliran air.	Melaksanakan kerja pembersihan sungai secara berkala . Pemetung milik JKR di robohkan oleh JPS Tampin – 2016 (JPS) Kerja pemuliharaan dan penyaluran Sungai Chenderam- 2017 (JPS) Pengukuhan tebing telah dilaksanakan-2018(JPS) Kerja penyaluran dan menaiktaraf Sg Chenderam (2019) Kerja-kerja Menaiktaraf Seksyen Sungai dan Pengukuhan Tebing - (2020)	19,950.00 20,000.00 140,310.00 53,954.40 185,730.00	Meninggikan aras jambatan menghala ke Taman Clonlee(JKR) RTB Sg Tampin		JPS	2*SIAP DAN PERLU DISELENGGARA RMK12 - Lantik Perunding Rekabentuk dan Jurukur
6	Taman Regent, Gemencheh (DUN GEMENCHEH)	Feb 2016	Keratan rentas anak air Sungai Chemangkoh yang kecil	-Melaksanakan kerjaja pembersihan sungai dan pembaikan tebing – 2016 (JPS) -Kerja penyelenggaraan –2018 (JPS) -Kerja Menyelenggara Kolam Takungan Taman Regent - 2019 (JPS) -Kerja penyelenggaraan dan pembersihan Sg Chemangkoh 2020 (JPS)	62,540.00 20,000.00 52,500.00 50,000.00	Menaiktaraf anak air Sungai Chemangkoh dan menjalankan kerja penyelenggaraan berkala			2* SIAP DAN PERLU DI SELENGGARA

				-Kerja penyelenggaraan dan pembersihan Sg Chemangkoh 2021 (JPS)	50,000.00	PISMA Pekan Gemencheh		JPS	RMK 12- Lantik Perunding bagi Kajian Kemungkinan dan Rekabentuk Bagi Pekan Gemencheh
--	--	--	--	---	-----------	-----------------------	--	-----	--

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	KOS JANGKA PENDEK (RM)	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	KOS JANGKA PANJANG (RM)	AGENSI	STATUS
7	Air kuning	Feb 2018	1) Berpunca dari limpahan air Sg Gemencheh ketika hujan lebat	Melakukan kerja pengorekan dan pembersihan sungai dan membina ban di kg Air Kuning dan Kg Air Kuning Selatan 2017 – (JPS)	107,000.00	Membuat pengambilan balik tanah, membina ban dan menaiktaraf Sg Gemencheh	1,025,000.00	JPS	3* BELUM SIAP
	Air kuning Selatan			Kerja-kerja Penyaluran Sungai Air Kuning - 2019 (JPS)	20,000.00				
				Melakukan kerja pengorekan dan pembersihan sungai dan membina ban di kg Gedok – 2017 (JPS)	85,780.00	(RTB) dan menjalankan kerja berkala.			
	Kg Gedok			Penyaluran Sg Air Kuning di Air Kuning Selatan dan Kg Parit Buluh - 2020	149,400.00				
				Kerja Pemuliharaan Sg Gemecheh – 2017 (JPS)	19,980.00				
	Kg Tengah			Penyaluran Sg Gedok - 2020	56,600.00				
				Kerja penyelenggaraan, penyaluran dan pengukuhan Sg Gemencheh di Kg Gedok-2018 (JPS)	55,080.00				
	Kg Sg Dua			Kerja penyelenggaraan, penyaluran dan pengukuhan Sg Gemencheh di Kg Air Kuning – 2018 (JPS)	58,200.00				
	Sg Jelawai			Penyaluran Sg Gedok - 2021	80,000.00				

(DUN GEMENCHEH)		Penyaluran Sg Air Kuning	200,000.00			JPS	
-----------------	--	--------------------------	------------	--	--	-----	--