

## HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN (02 JANUARI 2019)

DAERAH : PORT DICKSON

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD TERAKHIR BANJIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
A 1.	<u>Mukim Jimah.</u> Kampung Jimah Lama (DUN CHUAH)	Jun 2018	Hujan Lebat  Kawasan Penempatan yang rendah dari ban RTB  Kawalan kadar aliran daripada bahagian hulu	Pembersihan secara berkala sungai-sungai berikut (2018):- <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembersihan Sungai Jimah</li> <li>Pembersihan Sungai Siram</li> <li>Dan Penyelenggaraan Flape Gate(JPS)</li> </ul> Penyelenggaraan secara berkala kolam-kolam takungan dibahagian hulu (2018):- <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolam takungan Sri Sendayan 1,2 dan 3</li> <li>Kolam takungan Pond 2 dan Pond 3, Bandar Sri Sendayan</li> </ul> Penyaluran Sungai Kalang <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemuliharaan Sg Jimah (Ban)-dlm permohonan 2019</li> <li>Pemuliharaan Sg Siram – dlm permohonan 2019</li> </ul>	Tiada	JPS	Telah siap pembinaan pada <b>April 2017</b> 2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
2.	Kampung Baru, Tanah Merah Site A - (Sg.Rambai). (DUN CHUAH)	Jun 2018	Lintasan sungai yang kecil Sampah sarap dan dahan kelapa sawit yang tersangkut ketika hujan lebat.  Kesan air pasang surut	1) Melaksanakan kerja penyaluran dan pembersihan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. (JPS) 2) Mengenalpasti lintasan yang kecil & kritikal di tukar secara berfasa. (JPS)  2016 - 2017- 2018 –  Penstabilan tebing dan penyaluran Sungai sepanjang 1KM 2019-	1) Kerja-kerja melebar, mendalamkan sungai Rambai dan membina pintu kawalan pasang surut (TCG) 2) Menaiktaraf lintasan-lintasan kecil dan pengalihan utility dan lain-lain.	JPS	Dipohon melalui permohonan RMK11- belum diluluskan  Permohonan naiktaraf 4 jambatan telah diangkat kpd KLB melalui Pej Daerah. *3*BELUM SIAP

B	Mukim Sri Rusa								
3.	Dataran Teluk Kemang <b>(DUN BAGAN PINANG)</b>	Sept 2017	<p>Sampah sarap dan mendapan pasir yang tersangkut menyebabkan aliran air tidak lancar</p> <p>Saiz sistem peparitan sedia ada tidak bersesuaian dengan pembangunan di sekitar kawasan tersebut.</p> <p>Hujan Lebat dan Air Pasang</p>	<p>Penyelenggaraan secara berkala sistem peparitan (MPPD)</p> <p>2016 2018</p> <p>Penyelenggaraan secara berkala sistem peparitan di saluran kawasan pantai dan di jangka siap 10/9/2018(JPS)</p> <p>2018</p>	<p>500,000.00</p> <p>200,000.00</p> <p>100,000.00</p>	<p>Menaiktaraf sistem peparitan di dalam kawasan tersebut. (MPPD).</p> <p>Menaiktaraf sistem peparitan di kiri dan kanan jalan utama (JKR) (penyelenggaraan berkala kerap dilakukan)</p> <p>Penyusunan semula sistem salur keluar kelaut (JPS) -2019</p>	<p>55 JUTA</p>	<p>MPPD</p> <p>JKR</p> <p>JPS</p>	<p>Telah memohon sebanyak 50 juta kepada unit perancangan dan penyelenggaraan berkala kerap dilakukan (MPPD)</p> <p>Penyelenggaraan berkala longkang tepi jalan kerap di lakukan (JKR)</p> <p>Dipohon didalam RP3 RMK 11- sebanyak RM 50juta termasuk kerja penambakan pantai belum diluluskan(JPS)</p> <p>*3*BELUM SELESAI</p>
4.	Kg Sri Rusa <b>(DUN BAGAN PINANG)</b>	Jun 2018	<p>Keratan rentas Sungai Sri Rusa yang kecil.</p> <p>Kawasan Koridor sungai yang rendah.</p> <p>Lintasan sungai yang kecil mengakibatkan aliran air terhalang (bottle neck)</p>	<p>1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali - 2018 (JPS)</p> <p>2) Mengenalpasti lintasan yang kecil &amp; kritikal (JPS)</p> <p>*Sedang dilaksanakan didalam program RTB dan di jangka siap 10/9/2018</p> <p>RTB Si Rusa -2019</p>	<p>400,000.00</p> <p>250,000.00</p>	<p>RTB Sungai Sri Rusa (RMK 11) (JPS)</p> <p>-Pengambilan balik tanah</p> <p>-Pelebaran sungai 2KM</p>	<p>9,000,000.00 (RTB Negeri)</p>	<p>JPS</p>	<p>Peruntukan Negeri RMK11:- Tahun 2016: RM 100,000.00</p> <p>Tahun 2017: RM 400,000.00</p> <p>*3*BELUM SELESAI</p>
5.	Ladang Seliau <b>(DUN RANTAU)</b>	Jun 2016	<p>Sampah Sarap di Longkang tepi jalan JKR dan anak Sungai Seliau tidak diselenggara.</p>	<p>Menyelenggara longkang tepi jalan dan jambatan berkenaan secara berkala oleh JKR secara jabatan. (JKR). 2018-</p>	<p>300,000.00/ Tahun</p>			<p>JKR</p>	<p>Pihak JKR telah menjalankan penyelenggaraan secara jabatan dan masih menunggu peruntukan untuk menaiktaraf.</p> <p>Kerja-kerja menaiktaraf jalan dan longkang tepi jalan akan dilaksanakan pada tahun 2019 sekiranya peruntukan di luluskan sebanyak 2 juta.</p> <p>2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</p>

<b>C</b>	<b>Mukim Linggi</b>								
6.	Kg Batu 14, Pasir Panjang. <b>(DUN LINGGI)</b>	Sept 2017	Saluran keluar akhir ke Sungai Menyala tersekat di kawasan Palm Spring Kawasan perkampungan berada di kawasan rendah.	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali -2018 (JPS) 2) Penyelenggaraan berkala Palm Spring Golf Resort 3) Naik taraf kolam takungan bersebelahan jalan, di jangka mula 15 Ogis 2018 (JPS)  Naiktaraf kolam batu 14 sehingga ke saluran keluar -2019	19,800.00	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong. 2) Semua kelulusan perlu mendapat kelulusan dan ulasan JPS. 3)Keluarkan rizab parit didalam Golf Resort untuk memudahkan penyelenggaraan/membina laluan parit baru kelaut.	2,000,000.00	Palm Spring Golf Resort/ JPS	RM 19,700.00 (2016) -RM 19,900.00 (2017) -Tarikh mula kerja 15/8/2018 (2018) 2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
7.	Kampung Sungai Raya. <b>(DUN LINGGI)</b>	Jun 2018	Keadaan sungai yang cetek dan bertembung air pasang ketika hujan.	1) Penyelenggaraan secara berkala 2 tahun sekali (JPS) '2) Penyelenggaraan secara berkala pintu kawalan air (JPS) '3)Penyediaan pam sokongan di pintu kawalan banjir (JPS)  2016- 2017- Kerja pembersihan muara Sg Raya mula dilaksanakan pada 8/8/2018.  Pemuliharaan Sungai Raya – telah pohon peruntukan 2019	51,000.00 94,268.00 100,000.00  200,000.00	1) Mendalamkan dan melebarkan sungai termasuk menaiktaraf keseluruhan lintasan/pembetong JPS. 2) Menaiktaraf TCG dan rumah Pam	20,000,000.00	JPS	Dipohon dalam RMK 11 RTB Sungai Raya sebanyak RM 20juta  Naiktaraf TCG dan Rumah Pam peruntukan telah lulus tetapi dibatalkan oleh MOF 3*BELUM SIAP
8.	Kg Tampin Linggi (Sg Solok) <b>(DUN LINGGI)</b>	Okt 2014	Sampah kelapa sawit dari estate berdekatan tersangkut di jambatan Sungai Solok.  Limpahan air sungai Linggi kedalam sungai Solok	1) Penyelenggaraan secara berkala 1 tahun sekali (JPS) 2) Membina flapgate dikuala sungai Solok. (JPS)  2016- 2017- Dijangka mula pada bulan September 2018  Pemuliharaan Sungai Raya – telah pohon peruntukan 2019	62,750.00 151,600.00 60,000.00  100,000.00	Menaiktaraf sungai solok termasuk pembinaan ban, melebar, pembinaan flapgate.	5,000,000.00	JPS	3*BELUM SIAP

<b>D</b>	<b>Mukim</b>								
----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--



14.	Kg Sawah Sunggala <b>(DUN LINGGI)</b>	Sept 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem perparitan dalaman tidak sempurna dan lama.</li> <li>Kesan air pasang surut.</li> </ul>	Sedang dilaksanakan di bawah program RTB dan di jangka siap pada 10/9/2018 (JPS/PTD) <b>Didalam Program RTB Sg Menyala 2019</b>	150,000.00 (JPS)  250,000.00	Menaiktaraf Sungai Menyala termasuk pembinaan Pam Sokongan Di TCG (JPS)	9,000,000.00 (LULUS 3 JUTA)	JPS	Peruntukan Negeri RMK11:- Tahun 2016: RM 400,000.00 Tahun 2017: RM 400,000.00 Tahun 2018 : <b>* 3*BELUM SIAP</b>
15.	Kg Air Meleleh <b>(DUN SRI TANJUNG)</b>	Jun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem perparitan perlu diselenggara secara berkala</li> </ul>	Penyelenggaraan RTB Kg Air Meleleh Tahun 2018  <b>Penyelenggaraan akan di laksanakan pada bulan Mei 2019</b>	20,000.00 (JPS)  20,000.00	Tiada		JPS	<b>2*SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>
16.	Taman Sri Tanjong <b>(DUN SRI TANJUNG)</b>	Sept 2017		Penyelenggaraan system saliran dalaman		Cadangan menaiktaraf sistem perparitan dalaman dan pembinaan pam (MPPD)		MPPD	Telah siap menjalankan kerja menaiktaraf sistem perparitan sebanyak 100k <b>2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN</b>
17	Hadapan Hospital Port Dickson <b>(DUN BAGAN PINANG)</b>	Sept 2017		Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala. (JKR/MPPD)		Cadangan menaiktaraf sistem perparitan dalaman dan tepi jalan. (MPPD/JKR)	6.4 JUTA	JKR	<b>*JKR telah memohon peruntukan MARRIS tetapi belum lulus.</b> <b>3*BELUM SIAP</b>
18.	Rumah rakyat Lukut	Oktober 2018	Kawasan rendah dan sistem peparitan yang perlu di naik taraf					PDT/ MPPD	<b>*Telah diambil langkah jangka pendek dengan menjalankan kerja penyelenggaraan longkang dengan kos sebanyak 20K.</b> <b>3*BELUM SIAP</b>