

HOTSPOT BANJIR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (02 JANUARI 2019)

DAERAH : TAMPIN

BIL	LOKASI (NAMA KAWASAN / NAMA JALAN)	REKOD BANJIR TERAKHIR	PUNCA KEJADIAN	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PENDEK	CADANGAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG	AGENSI	STATUS
1.	Taman Yuyi, Gemencheh (DUN GEMENCHEH)	Feb 2016	Salah satu daripada U- Drain berkembar yang di bina oleh MDT tidak berfungsi dan tidak di buat penyelenggaraan.	Memasang U-drain - 2016- (JPS) Membersihkan sistem peparitan secara berkala – 2017 (JPS) Kerja penyaluran dan membaikpulih longkang moonson telah dilaksanakan- 2018 (JPS) Kerja-kerja penyaluran dan menaiktaraf longkang 50m pg x 4m lebar, cuci sungai 3km– 2019 (JPS)	-Membersihkan sistem peparitan secara berkala (JPS/MDT)	JPS/MDT	3*SIAP DAN PERLU DISELENGGARA
2.	Sekitar SMK Dato' Taha, Gemencheh. (DUN GEMEMCHEH)	Mac 2017	Saiz longkang di kawasan sekitar yang kecil	Membersihkan sistem peparitan secara berkala (JKR) Kerja-kerja penyaluran dan naiktaraf longkang monsoon (longkang 50m pg x 4m lebar, cuci sg 3.0KM) -2019	Menaiktaraf sistem peparitan kepada saiz yang lebih besar (JKR)	JKR	Pihak JKR telah memohon peruntukan ke federal.(belum lulus) Penyelenggaraan secara berkala dengan kerap masih di teruskan. 3*BELUM SIAP

3.	Bukit Rokan (DUN GEMENCHEH)	Feb 2016	Longkang tepi jalan dan saiz pembedung yang kecil tidak dapat menampung air larian permukaan yang banyak ketika hujan lebat.	<p>Membersihkan sistem peparitan dan pembedung oleh pihak Selia Selenggara (JKR) - 2018</p> <p>Kg Ulu Rokan Kerja pemuliharaan anak air</p> <p>Sg Persum -2017 (JPS)</p> <p>Kerja pemuliharaan Sg Tomarang -2017 (JPS)</p> <p>Kerja pemuliharaan Sg Rokan -2017 (JPS)</p>	<p>Membina dan menaiktaraf culvert JKR di jalan yang terlibat (JKR)</p> <p>Penyelenggaraan secara berkala</p>	<p>JKR</p> <p>JPS</p>	<p>Pihak JKR telah memohon peruntukan ke federal.</p> <p>-sedang menjalankan kerja menaiktaraf culvert di kg rokan (JKR)</p> <p>3*BELUM SIAP</p>
4.	Dataran Gemas - Persimpangan Taman Gemas Baru (DUN GEMAS)	April 2017	Saiz keratan rentas anak air sungai Gemas yang kecil	Kerja penyelenggaraan - 2018	Menaiktaraf anak air Sungai Gemas kepada "concrete lining" (JPS)	MDT/JPS	3*SIAP DAN PERLU DISELENGGARA
5.	Felda Jelai 4 (DUN GEMAS)	Feb 2016	Limpahan dari Sg Pador akibat dari keratan rentas sungai yang kecil	<p>Mendalamkan dan melebarkan Sg Pador (RTB Sg Pador) 2016 2017 2018</p> <p>- Kerja-kerja penyelenggaraan secara berkala Sg pador. - Pembinaan Ban Tanah -Kerja pembersihan dan meluruskan anak sungai - 2019</p>		JPS	2* SIAP DAN PERLU DI SELENGGARA

6.	Sg Chenderam, Taman Meena Jaya (DUN REPAH)	Feb 2016	Keadaan sungai yang cetek serta pemetung JKR menghalang aliran air.	<p>Melaksanakan kerja pembersihan sungai secara berkala . Pemetung milik JKR di robohkan oleh JPS Tampin – 2016 (JPS)</p> <p>Kerja pemuliharaan dan penyaluran Sungai Chenderam- 2017 (JPS)</p> <p>Pengukuhan tebing telah dilaksanakan-2018(JPS)</p>	Meninggikan aras jambatan menghala ke Taman Clonlee (JKR)	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
7.	Taman Regent, Gemencheh (DUN GEMENCHEH)	Feb 2016	Keratan rentas anak air Sungai Chemangkoh yang kecil.	<p>Melaksanakan kerjaja pembersihan sungai dan pembaikan tebing – 2016 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan – 2018 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan berkala pembersihan Sg Chemangkoh dan Kolam Takungan MSMA yang terlibat.(JPS) -2019</p>	Menaiktaraf anak air Sungai Chemangkoh dan menjalankan kerja penyelenggaraan berkala.	JPS	2* SIAP DAN MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN

8	Air kuning Air kuning Selatan Kg Gedok Kg Tengah Kg Sg Dua Sg Jelawai (DUN GEMENCHEH)	Feb 2016	Berpunca dari limpahan air Sg Gemencheh ketika hujan lebat	<p>Melakukan kerja pengorekan dan pembersihan sungai dan membina ban di kg Air Kuning dan Kg Air Kuning Selatan 2017 – (JPS)</p> <p>Melakukan kerja pengorekan dan pembersihan sungai dan membina ban di kg Gedok – 2017 (JPS)</p> <p>Kerja Pemuliharaan Sg Gemecheh – 2017 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan, penyaluran dan pengukuhan Sg Gemencheh di Kg Gedok-2018 (JPS)</p> <p>Kerja penyelenggaraan, penyaluran dan pengukuhan Sg Gemencheh di Kg Air Kuning – 2018 (JPS)</p>	<p>Membuat pengambilan balik tanah, membina ban dan menaiktaraf Sg Gemencheh (RTB) dan menjalankan kerja berkala.</p>	JPS	3* BELUM SIAP
---	---	----------	--	--	---	-----	---------------

